CONSULTA Nº: 454545
CONFIDENCIAL PARA: EMPRESA
REALIZADA EM: 15/02/2023 às 12:50



CHEVROLET
CELTA 1.0L LT

HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO!

SINISTRO ENCONTRADO!

CONSTA OFERTA EM LEILÃO

ALERTA DE RECALL

VEÍCULO BAIXADO!

BLOQUEIOS DIVERSOS

VEÍCULO ROUBADO!

VEÍCULO COM OCORRÊNCIA DE ÓBITO

PENHORA

RESTRIÇÃO JUDICIAL!

INDÍCIO DE SINISTRO!

EVENTO CORPORATIVO/ REMARKETING AUTOMOTIVO!

VENDA POR MAIOR LANCE!

CONSTA COMERCIALIZAÇÃO

Dados cadastrais do veículo

Placa: AAA-0A00	**Marca/Modelo:** CHEVROLET / CELTA 1.0L LT
Chassi: 9BGRP44F0FG274444	**Motor:** NAB313131
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	**Cor:** PRATA
Tipo de veículo: AUTOMOVEL	**Município/UF:** CUBATAO / SP
Ano fabricação: 2014	**Ano modelo:** 2015
UF de Origem: SP	**UF Faturado:** SP
Caixa de câmbio: 14444412	**Situação** CIRCULACAO
Espécie Misto	**Lotação** 5
Potência 78	**Carroceria**
Cilindradas 1000	**Procedência** NACIONAL
Situação Chassi N	**Capacidade carga** 240
Eixo traseiro 0	**Terceiro eixo** 0
Documento importadora	**Identidade importadora** 0
Número DI 101779635	**Data Registri DI** 0
Fabricante	**Segmento** AU
Grupo modelo veículo LT	**Data limite restrição Trib**
Capacidade máxima tração	**Peso bruto total** 208
Última atualização: 2019-03-13	

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: AAA-0A00
Situação: BAIXADO
Marca/Modelo: CHEVROLET / CELTA 1.0L LT
Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2015
Procedência: NACIONAL
Município/UF: SAO PAULO / SP
Chassi: 9BGRP44F0FG274444 REMARCADO
Motor: NAB313131
Renavam: 01041041045
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRATA
Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO
Cilindradas: 1000
Potência: 78
N° da caixa de câmbio: 14444412
Número do Câmbio: 14444412

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

RESTRICAO ADMINISTRATIVA **RESTRIÇÃO RENAJUD**

BAIXA

Queixa e histórico de roubo e furto

Existe ocorrência de roubo e furto

Existe histórico de roubo e furto

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

Ocorrência: Alerta de Roubo/Furto
Ano: 2015
Orgão de segurança: 513
N° do boletim: 626
Município/UF: SAO PAULO / SP
Data da ocorrência 18/01/2015

Ocorrência: Encontrado
Ano: 2016
Orgão de segurança: 303
N° do boletim: 2422
Município/UF: SAO PAULO / SP
Data da ocorrência 11/06/2016

Ocorrência: Devolvido
Ano: 2017
Orgão de segurança: 303
N° do boletim: 523
Município/UF: SAO PAULO / SP
Data da ocorrência 03/02/2017

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BGRP44F0FG274444	9BGRP44F0FG274444	✓
Motor	NAB313131	NAB313131	✓
Cor	PRATA	PRATA	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BGRP44F0FG274444
Origem : Nacional
Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai
País : Brasil
Montadora : CHEVROLET
Categoria : PARTICULAR
Marca : CHEVROLET
Modelo : CELTA 1.0L LT
Versão : CHEVROLET
Carroceria :
Ano Fabricação : 2014
Ano Modelo : 2015
Cilindradas : 1000
Combustível : ALCOOL/GASOLINA

Base estadual (Cortesia)

Placa: AAA-0A00
Situação: BAIXADO
Marca/Modelo: CHEVROLET / CELTA 1.0L LT
Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Categoria: PARTICULAR
Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2015
Procedência: NACIONAL
Município/UF: SAO PAULO / SP
UF de origem: SP
Chassi: 9BGRP44F0FG274444 REMARCADO
Motor: NAB313131
Renavam: 01041041045
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRATA
Capacidade de passageiros:
Potência: 144
Cilindradas: 1000
Espécie: Passageiro
Capacidade de carga: 300
N° da caixa de câmbio: 14444412

Informações de proprietário

Proprietário Atual: PROPRIETÁRIO ATUAL
Proprietário anterior: PROPRIETÁRIO ANTERIOR

Débitos do veículo

Débitos de IPVA: Existe débito de IPVA
Débito IPVA: R$ 2.571,67
Débito DERSA: R$ 0,00
Débito DER: R$ 0,00
Débito DETRAN: R$2.379,68
Débito CETESB: R$ 0,00
Débito RENAINF: 0,00
Débito municipais: R$ 976,19

LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 03/02/2020
Data de licenciamento: 03/02/2020
Ano de exercício do licenciamento: 2020

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta
Restrição Administrativa: BLOQUEIOS DIVERSOS
Restrição Tributária: Nada consta
Restrição Judiciária: Nada consta
Restrição Financeira: Nada consta
Restrição Jurídica: Nada consta
Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

OUTRAS RESTRIÇÕES

BAIXADO CSV 004999999952019 PROP VEIC COM OCOR OBITO REGISTRADO PELO INSS. 15/12/2010

DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home
Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

Renajud Detalhado

Placa: AAA-0A00 **Renavam:** 01041041045

PROCESSOS

Tribunal	Órgão	Número do Processo	Descrição	Data de Inclusão	Hora de Inclusão
TRT44	VT	00204503020140565003	Circulacao	17/07/2019	17:15:21
TRT44	VT	00204503020195045003	Transferencia de Propriedade	13/08/2019	17:48:05
TRT44	3A VARA CIVEL	50037933620208215003	Registro de Penhora	16/07/2019	14:17:04

Multas PRF (Cortesia)

Nº Documento	Valor	Infração	Placa	UF	Data da Infração	N.º AI
71717471	293,47	57380	AAA-0A00	PI	17/07/2019	T567561756

RENAINF

INFRAÇÃO: C012555555

6637 - VEICULO SEM EQUIPAMENTO OBRIGATORIO

Placa: AAA-0A00 **Local da infração:** AVENIDA ABELARDO

Auto de infração: C012555586 **Exigibilidade:** Sim
Cód. Infração: 6637 **Orgão:** 105100
Cód. Município da infração: 3951 **Data da infração:** 30/10/2020
Velocidade permitida: 0,00 **Medição considerada:** 0,00
Medição real: 0,00 **Orgão autuador:** BA
Tipo de autuação: 2 **Valor da infração:** 195,23
Origem da suspensão: 0 **Tipo de suspensão:** 0
Valor pago: 0,00

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/

Gravame

Placa : AAA-0A00 **UF Placa :** SP
Ano Fabricação : 2014 **Ano Modelo :** 2015
Renavam : 01041041045 **Documento Proprietário :** 265********
Nome Financiado : **Data Emissão:**
Data Inclusão:
Data Vigencia Contrato: 20171703 **Número do Contrato:** 4666
Nome Financeira : SP **Código Financeira :** 000000010010
UF Gravame : SP **Descrição:** VEICULO TEVE GRAVAME CANCELADO PE LO AGENTE FINANCEIRO
chassi: 9BGRP44F0FG274444 **Município:**
Remarcação: **Número Gravame:** 08828386
Data: 12/06/2017 14:45:50

Comunicação de venda

EXISTE COMUNICAÇÃO DE VENDA:

Recall

Chassi: 9BGRP44F0FG274444
Marca/Modelo: CHEVROLET / CELTA 1.0L LT
Montadora: CHEVROLET
Total recalls pendentes: 2

Identificador do Recall	Descrição	Data do Registro
9BW1500009-Espiral de contato do airbag do motorista.	Possibilidade de rompimento do cabo plano da espiral de conta	14/12/2015
9BW2150006-Eixo traseiro - Instalacao de componente adicional	Veiculos que sofreram colisao traseira ou lateral-traseira podem ter a durabilidade do eixo traseiro reduzida.	09/07/2015
9BW1500006-Eixo traseiro - Instalacao de componente adicional	Veiculos que sofreram colisao traseira ou lateral-traseira podem ter a durabilidade do eixo traseiro reduzida.	09/07/2015

Informações de sinistro (cortesia)

EXISTE SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: AAA-0A00
Data do leilão: 20/08/2019
Condição do veículo:
Lote: 2358
Leiloeiro:
Comitente:
Marca/Modelo: CHEVROLET / CELTA 1.0L LT
Ano Fabricação / Modelo: 2014 / 2015
Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Cor: PRATA
Nº Motor: N/I
Nº Chassi: 9BGRP44F0FG274444
Nº Renavam: N/I
Sit Chassi: N/I
Observação: N/I

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

Placa: AAA-0A00
Data do Evento: 22/03/2016
Condição do veículo: ROUBO
Lote:
Organizador:
Comitente:
Marca/Modelo: CHEVROLET / CELTA 1.0L LT
Ano Fabricação / Modelo: 2014 / 2015
Tipo de veículo: A
Cor: PRATA
N° Motor: NAB313131
N° Chassi: 9BGRP44F0FG274444
Nº Renavam: 00000000000
Sit Chassi:
Observação:

CHECKLIST

Data da inspeção: 18/01/2016
Frente: NAO INFORMADO
Traseira: NAO INFORMADO
Teto: NAO INFORMADO
Motor: NAO INFORMADO
Porta malas: NAO INFORMADO
Frente direita: AMASSADO
Frente esquerda: RISCOS
Porta dianteira direita: DANIFICADO
Porta dianteira esquerda: DANIFICADO
Porta traseira direita: RISCOS
Porta traseira esquerda: AMASSADO
Traseira direita: RISCOS
Traseira esquerda: AMASSADO
Lado direito: NAO INFORMADO
Lado esquerdo: NAO INFORMADO
Pneu dianteiro direito: RUIM
Pneu dianteiro esquerdo: RUIM
Pneu traseiro direito: RUIM
Caçamba: NAO INFORMADO
Bancos dianteiros: NAO INFORMADO
Bancos traseiros: NAO INFORMADO
Lado direito: NAO INFORMADO
Forro do teto: NAO INFORMADO
Carenagem dianteira: NAO INFORMADO
Carenagem direita: NAO INFORMADO
Carenagem esquerda: NAO INFORMADO
Tanque de combustível: NAO INFORMADO
Link 1: NAO INFORMADO
Link 2: NAO INFORMADO
Garantia: NAO INFORMADO
Obs: - KM 2.00



HISTÓRICO DE VENDA POR MAIOR OFERTA

Placa: AAA-0A00
Data do Evento: 01/09/2016
Condição do veículo: NAO INFORMADO
Lote:
Organizador:
Comitente:
Marca/Modelo: CHEVROLET / CELTA 1.0L LT
Ano Fabricação / Modelo: 2014 / 2015
Tipo de veículo: U
Cor: PRATA
N° Motor: NAB313131
N° Chassi: 9BGRP44F0FG274444
Nº Renavam: 00000000000
Sit Chassi: NAO INFORMADO
Observação:

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA AAA-0A00 NAS BASES CONSULTADAS

Histórico de quilometragem

Histórico de KM	Data de Inclusão
43.370	27/09/2011
56.000	01/05/2012
92.630	10/04/2013

Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

Minuta de Declaração LGPD: Declaro que a utilização dos dados respeitará as finalidades e procedimentos legalmente admitidos pela Lei Geral de Proteção de Dados divulgados em minha página inicial de acesso.

Informações Importantes Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do usuário, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. Em caso de dúvidas entre em contato pelo fale conosco.